



## Комплект за ремонт на ABS сензори, 2 части

Артикул № 150.1980

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146308158

Препоръчителна цена на дребно: 304,65 € \*

### Описание

- за почистване на направляващия отвор на ABS сензорите в корпуса на лагера за колелото от ръжда, замърсяване, корозия и т.н.
- без повреди на новите сензори поради неправилно набиване, притискане и т.н.
- Осигурява точно измерване благодарение на чистото и правилно разположение на новия сензор.
- възможно въртене само надясно посредством вграден, въртящ се, фино назъбен специален ключ
- специална инструментална стомана

### Свойства

Височина на опаковката mm:	53
Дължина на опаковката mm:	200
Материал 1:	специална инструментална стомана
Тегло в g:	415
Части в комплекта:	2
Широчина на опаковката mm:	90



### Състои се от

Артикул №	Брой	Артикул	Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.)
150.1981	1 x	 Райбер за ABS сензори с обръщаща се тресчотка, 10 mm	242,79 € *
150.1984	1 x	 Свредло специално, Ø 8 mm	83,68 € *