

Servisní souprava na systémy kontroly tlaku v pneumatikách TPMS, 08

Číslo výrobku: 149.1008

EAN: 4042146628751

Zvláštní cena: 5,00 € *



Popis

- pro značku VDO
- Při každé výměně pneumatik nebo servisu pneumatik se musí vyměnit kompletní servisní sada ventilů senzoru, která
- vhodné na ocelové nebo hliníkové ráfky

Technické údaje:

Utahovací moment matice: 8 Nm

Oblasti použití / pro:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

Referenční číslo: 72-20-218, TPK66072, 7000K

Vlastnosti

Délka obalu v mm: 66

Hmotnost v g: 9

Kód OE: TPK66072, 7000K, 72-20-218

Oblast použití: Mazda

Obsah balení: 1

Výška obalu v mm: 20

Šířka obalu v mm: 23