



Juego de reparación de tornillos de fijación de inyectores para Mercedes CDI, 9 pzs

Referencia: 405.0800

EAN: 4042146768846

Precio de venta recomendado: 513,13 € *

Descripción

- Ideal para escariar tornillos de fijación de inyectores deformados o arrancados
- Método de reparación sencillo y fácil de usar
- Permite la reparación de la rosca de los tornillos de fijación M6 x 1,0
- Elimina el desmontaje de la tapa de válvulas y la junta
- Con broca, herramienta de centrado y manguitos roscados
- Gran ahorro de tiempo y costes
- En un resistente maletín de plástico

Áreas de aplicación / para: Motores CDI Mercedes

Características

Altura de paquete mm:	55
Anchura de paquete mm:	164
Longitud de paquete mm:	221
Peso en g:	464
Piezas del juego:	9
Ámbito de aplicación:	Mercedes



Se compone de

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
405.0801	1 x	 Herramienta de centrado	33,51 € *
405.0802	1 x	 Broca helicoidal 6 mm	167,44 € *
405.0803	1 x	 Broca escalonada M8	175,81 € *
405.0804	1 x	 Macho de roscar M8	62,89 € *
405.0806	1 x	 Juego de manguitos roscados M8, 5 pzs	71,26 € *
405.0807	1 x	 Gel de fricción	31,10 € *