



Escariador para sensores de ABS con carraca en ángulo de VAG, Ø 11 mm

Referencia: 150.1982

EAN: 4042146664612

Precio de venta recomendado: 252,66 € *

Descripción

- Apto para la limpieza del orificio de guía del sensor de ABS en la carcasa del rodamiento de rueda, para eliminar óxido, suciedad, corrosión, etc.
- Evita daños en un sensor nuevo a causa de impactos o presiones indebidos, etc.
- Garantiza un valor de medida exacto, con el nuevo sensor asentado limpiamente en la posición correcta
- Con la llave especial integrada orientable y con dentado de precisión, solo es posible el giro a derechas
- Acero especial para herramientas

Áreas de aplicación / para: Audi A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J) /
Seat Altea + XL, Leon, Toledo 3 / Škoda Octavia (1Z), Superb
(3T), Yeti >2010 / Volkswagen Golf 6, Beetle >2011, Golf 5, Jetta
3 + 4, Passat (3C), Scirocco >2009, Sharan >2010, Tiguan (5N),
Touran >2005

Características

Altura de escariador en mm:	30.0
Altura de paquete mm:	48
Altura total en mm:	82.0
Anchura de paquete mm:	51
Contenido del paquete:	1
Diámetro en mm:	11,0
Longitud de paquete mm:	128
Longitud mm:	150,0
Material1:	Acero especial para herramientas
Peso en g:	175

