



TPMS teeninduskomplekt rehvirõhu kontrollsüsteemile 08

Tootenumber: 149.1008

EAN: 4042146628751

Soodushind: 5,00 € *

Kirjeldus

- tootjale VDO
- igal rehvivahetusel või rehvihooldusel tuleb anduri kogu ventiiliteeninduskomplekt välja vahetada
- sobib teras või alumiiniumvelgedele

Tehnilised andmed:

mutri pingutusmoment 8 Nm

Kasutusala / kasutamiseks:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

viitenumber 72-20-218, TPK66072, 7000K

Omadused

Kasutusala:	Mazda
OE-kood:	TPK66072, 7000K, 72-20-218
Pakendi kõrgus mm:	20
Pakendi laius mm:	23
Pakendi pikkus mm:	66
Pakendisisu:	1
kaal g:	9