



Clé à écrous 1/2" pour Mercedes, Ø 65,5 mm

No de l'article : 150.9704

EAN : 4042146766439

Prix de détail recommandé: 74,04 € *

Description

- pour détacher et serrer l'écrou à encoches sur l'essieu arrière
- nécessaire pour réparer les essieux ou remplacer les paliers à roue
- avec carré d'entraînement intérieur 1/2"
- Grande exactitude
- Pour une utilisation manuelle
- En acier spécial

Domaines d'utilisation / pour : Mercedes Sprinter W901, essieu AR W905 741.407, 741.409, 741.409

Caractéristiques

Carré d'entraînement en pouce:	1/2"
Contenu:	1
Diamètre d'embout interne en mm:	58.0
Diamètre intérieur en mm:	65.5
Largeur d'embout en mm:	7.9
Longueur totale mm:	170
Matériel 1:	Outil en alliage spécial
Nombre d'embouts:	2
Poids en g:	385
Utilisation:	Mercedes

