



Clé à douille 1/2" pour joints d'étanchéité d'huile sur boîtiers de direction pour Fuso, Ø 82 mm

No de l'article : 460.4405

EAN : 4042146758601

Prix de détail recommandé: 153,67 € *

Description

- idéal pour serrer ou détacher les écrous lors du remplacement de joints d'étanchéité d'huile sur boîtiers de direction
- empêche les dommages
- Carré d'entraînement selon DIN 3121 / ISO 1174
- Grande exactitude
- Version renforcée
- Traction précise au couple près
- En acier spécial

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Carré d'entraînement en pouce: | 1/2" |
| Contenu (QPKI): | 1 |
| Diamètre d'embout en mm: | 6 |
| Diamètre d'embout interne en mm D3: | 71 |
| Diamètre extérieur D1 en mm: | 82 |
| Diamètre intérieur D2 en mm: | 57 |
| Hauteur de l'emballage en mm: | 100 |
| Hauteur en mm: | 65 |
| Largeur de l'emballage en mm: | 94 |
| Longueur de l'emballage en mm: | 112 |
| Matière: | Outil en alliage spécial |
| Nombre d'embouts: | 4 |
| Poids en g: | 1386 |
| Utilisation (marque): | Fuso |

