

Clé à douille 1/2" pour joints d'étanchéité d'huile sur boîtiers de direction pour Hino, Ø 72 mm

No de l'article : 460.4425

EAN : 4042146758649

Prix de détail recommandé: 140,26 € *



Description

- idéal pour serrer ou détacher les écrous lors du remplacement de joints d'étanchéité d'huile sur boîtiers de direction
- empêche les dommages
- Carré d'entraînement selon DIN 3121 / ISO 1174
- Grande exactitude
- Version renforcée
- Traction précise au couple près
- En acier spécial

Caractéristiques

Carré d'entraînement en pouce:	1/2"
Contenu (QPKI):	1
Diamètre d'embout en mm:	6.3
Diamètre d'embout interne en mm D3:	61
Diamètre extérieur D1 en mm:	72
Diamètre intérieur D2 en mm:	48
Hauteur de l'emballage en mm:	80
Hauteur en mm:	65
Largeur de l'emballage en mm:	80
Longueur de l'emballage en mm:	70
Matière:	Outil en alliage spécial
Nombre d'embouts:	2
Poids en g:	1176
Utilisation (marque):	Hino

