



Kit de réparation vis de serrage d'injecteur pour Mercedes CDI, 9 pcs

No de l'article : 405.0800

EAN : 4042146768846

Prix de détail recommandé: 513,13 € *

Description

- idéal pour aléser les vis de serrage d'injecteur arrachées
- méthode de réparation simple à mettre en œuvre
- permet de réparer le filetage endommagé de vis de serrage M6 x 1,0
- Il n'est pas nécessaire de retirer le couvercle et le joint de la vanne
- avec forêt, outil de centrage et douille de filetage
- Gain de temps et d'argent
- Coffret robuste en matière plastique







Domaines d'utilisation / pour : Moteurs Mercedes CDI

Caractéristiques

Hauteur de l'emballage en mm:	55
Largeur de l'emballage en mm:	164
Longueur de l'emballage en mm:	221
Pièces dans le set:	9
Poids en g:	464
Utilisation (marque):	Mercedes



Composé de

No de l'article	Quantité	Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
405.0801	1 x	 Outil de centrage	33,51 € *
405.0802	1 x	 Foret en spirale 6 mm	167,44 € *
405.0803	1 x	 Foret étagé M8	175,81 € *
405.0804	1 x	 Taraud M8	62,89 € *
405.0806	1 x	 Jeu de douilles de filetage M8, 5 pcs	71,26 € *
405.0807	1 x	 Aide au vissage	31,10 € *