

1/4" MASTER ABS dörzsár-készlet, 8 db-os

Cikk-sz.: 150.2410
EAN: 4042146696859
Akciós ár: 536,50 € *



Leírás

- Alkalmas a kerékcsoport-házban lévő ABS szenzor vezetőfuratának rozsdától, szennyeződéstől, korróziótól stb. való megtisztításához
- Az új szenzor szakszerűtlen beütés, benyomás stb. miatt nem sérül
- Az új szenzor tiszta és megfelelő elhelyezkedésének köszönhetően pontos értéket ad
- A beépített, szögben hajlított, legfinomabb fogazású speciális, gyorscserélő funkcióval csak jobbra forgatás lehetséges
- M10 x 133 mm speciális fúróval a korrodált, és emiatt beszorult érzékelők kifűréséhez
- Különböző dörzsárakkal
- Speciális szerszámacél
- masszív műanyag kofferban

Alkalmazási területek / alkalmazás: Audi A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J) / Opel Insignia / Seat Altea + XL, Ibiza, Leon, Toledo3 / Škoda Fabia, Octavia (1Z), Superb (3T), Yeti >2010 / Volkswagen Golf 6 Beetle >2011, Golf 5, Jetta 3 + 4, Passat (3C), Lupo, Polo 9N, Scirocco >2009, Sharan >2010, T5, Tiguan (5N), Touran >2005

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	220
Csomagolás magassága mm-ben:	55
Csomagolás szélessége mm-ben:	120
Súly g:	1570
alkatrészek készletben:	8
anyag1:	speciális szerszámacél
csomagolás tartalma:	1
négylapú hajtósár collban:	1/4"



A következőkből áll:

Cikk-sz.	Mennyiség	Cikk	Ajánlott kiskereskedelmi ár: (Áfa nélkül)
150.2411	1 x	 Dörzsár 11x70mm	157,12 € *
150.2481	1 x	 Dörzsár 10x150mm	96,95 € *
150.2482	1 x	 Dörzsár 14x32mm	105,32 € *
150.2483	1 x	 Dörzsár 15x23mm	115,76 € *
150.2484	1 x	 Dörzsár 18x23mm	125,15 € *
150.2485	1 x	 Dörzsár 18x34mm	130,81 € *
150.2486	1 x	 Fúró ABS szenzorok kifúrásához, 10,0 mm	42,45 € *

150.2487

1 x



1/4"CHROMEplus csuklós racsnis kar

68,24 € *