

Kit di riparazione p.coppa olio, master, 64 pz

N. articolo: 150.1450

EAN: 4042146228708

Prezzo di vendita consigliato: 189,33 € *




Descrizione

- Per la riparazione sicura e rapida di filetti della vite di scarico olio
- Il filetto danneggiato viene intagliato con il maschio per filettare in base alla dimensione successiva maggiore
- Idoneo anche a coppe dell'olio in alluminio
- Consente la riparazione ed evita la sostituzione della coppa dell'olio
- Ideale anche per aperture di scarico più profonde
- In robusta valigetta di plastica

Caratteristiche

Altezza H:	72.0
Altezza imballaggio mm:	76
Campo di applicazione generale:	Per riparazioni della coppa olio
Contenuto della confezione:	1
Larghezza B:	221.0
Larghezza imballaggio mm:	243
Lunghezza imballaggio mm:	228
Lunghezza totale L in mm:	235.0
Materiale 1:	Acciaio al cromo vanadio
Misure inserti:	Modulo 1/6 della superficie del cassetto
Peso in g:	950
Pezzi per serie:	64



Composto da:

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
150.1447-1	5 x	 Viti di scarico riparazione coppa olio, M13x1,5	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1448-1	10 x	 Guarnizioni in alluminio p.viti di scarico olio, M13	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1449	1 x	 Maschio in HSS p.riparazione coppa olio, M13x1,5	40,58 € *

150.1451-1	5 x		Viti di scarico riparazione coppa olio,M15x1,5	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1452-1	10 x		Guarnizioni in alluminio p.viti di scarico olio,M15	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1453	1 x		Maschio in HSS p.riparazione coppa olio,M15x1,5	33,81 € *
150.1454-1	5 x		Viti di scarico riparazione coppa olio,M17x1,5	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1455-1	10 x		Guarnizioni in alluminio p.viti di scarico olio,M17	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1456	1 x		Maschio in HSS p.riparazione coppa olio,M17x1,5	33,81 € *
150.1457-1	5 x		Viti di scarico riparazione coppa olio,M20x1,5	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1458-1	10 x		Guarnizioni in alluminio p.viti di scarico olio,M20	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
150.1459	1 x		Maschio in HSS p.riparazione coppa olio,M20x1,5	33,81 € *