

Service-assortiment voor TPMS bandenspanning-controlesystemen, 150-dlg

Artikelnr.: 149.0100
 EAN: 4042146629017
 Speciale prijs: € 353,50 *



Beschrijving

- bij elke bandenwissel resp. bandenservice moet de complete ventielserviceset van de sensor vervangen worden,
- bestaande uit ventielinzet en -dop, afdichtring, wartelmoer en (ten dele) markeringsring
- geschikt voor de meest courante Europese combinaties van ventiel en RDKS-sensor
- toewijsbaar aan de hand van de kenmerken fabrikant, model en jaar
- inclusief alle vereiste onderdelen voor de reparatie
- geschikt voor stalen resp. aluminium velgen
- in stevige kunststof koffer

Eigenschappen

Delen in set:	150
Gewicht in g:	450
Inhoud verpakking:	1
Verpakkingsbreedte mm:	244
Verpakkingshoogte mm:	65
Verpakkingslengte mm:	338



Bestaande uit

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
149.1002	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 02	€ 4,00 *
149.1003	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 03	€ 4,00 *
149.1004	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 04	€ 4,00 *
149.1005	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 05	€ 5,00 *
149.1006	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 06	€ 5,00 *
149.1008	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 08	€ 5,00 *
149.1009	8 x	TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 09	€ 5,00 *

149.1016	8 x		TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 16	€ 5,00 *
149.1019	8 x		TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 19	€ 5,00 *
149.1020	8 x		TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 20	€ 5,00 *
149.1035	1 x		Binnenventiel, 25 per pak	€ 8,00 *
149.1036	1 x		Ventieldop, 25 per pak	€ 17,00 *