

TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 08

Artikelnr.: 149.1008
EAN: 4042146628751
Speciale prijs: € 5,00 *



Beschrijving

- voor fabrikant VDO
- bij elke bandenwissel resp. bandenservice moet de complete ventielserviceset van de sensor vervangen worden,
- geschikt voor stalen resp. aluminium velgen

Technische gegevens:

Aanhaalmoment moer 8 Nm

Toepassingsgebieden / voor:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

Referentienummer: 72-20-218, TPK66072, 7000K

Eigenschappen

Gewicht in g:	9
Inhoud verpakking:	1
OEM-code:	TPK66072, 7000K, 72-20-218
Toepassing:	Mazda
Verpakkingsbreedte mm:	23
Verpakkingshoogte mm:	20
Verpakkingslengte mm:	66