



Zestaw do naprawy śrub mocujących do wtryskiwaczy do Mercedesa CDI, 9-szt

Nr artykułu.: 405.0800

EAN: 4042146768846

Zalecana cena detaliczna: 513,13 € *

Opis

- ideal geeignet zum Ausbohren von ab- oder ausgerissenen Injektor-Befestigungsschrauben
- prosty i przyjazny dla użytkownika sposób naprawy
- ermöglicht die Reparatur des beschädigten M6 x 1,0 Befestigungsschraubengewindes
- zdejmowanie pokrywy zaworów i uszczelki nie jest konieczne
- inklusive Bohrer, Zentrierwerkzeug und Gewindehülsen
- oszczędność czasu i pieniędzy
- w trwałej walizce z tworzywa sztucznego

Zastosowanie / dla: Mercedes silniki CDI

Cechy

Długość opakowania mm: 221
Szerokość opakowania mm: 164
Waga w g: 464
Wysokość opakowania mm: 55
Zakres zastosowania: Mercedes
części w zestawie: 9



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość		Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
405.0801	1 x		Narzędzie centrujące	33,51 € *
405.0802	1 x		Wiertło spiralne 6 mm	167,44 € *
405.0803	1 x		Wiertło stopniowe M8	175,81 € *
405.0804	1 x		Przecinak do gwintów M8	62,89 € *



405.0806	1 x		Zestaw tulei gwintowanych M8, 5-szt	71,26 € *
405.0807	1 x		Narzędzie pomocnicze do wkręcania	31,10 € *