

## Kit de ferramentas de afinação do motor para Land Rover / Range Rover, 19 peças

Artigo-N.º: 400.0340

EAN: 4042146694374

Preço de varejo recomendado: 843,50 € \*

### Descrição

- para a reparação profissional do motor
- para bloquear os veios de excêntricos
- para a mudança da correia dentada
- precisão de ajuste muito elevada
- em mala de aço robusta

### Áreas de aplicação / para: Land Rover e Range

Rover com motores diesel 3,6 V8 (código do motor: 368DT)

### Caraterísticas

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Aplicabilidade:        | Land Rover, Range Rover |
| Conteúdo da embalagem: | 1                       |
| Peso em g:             | 2840                    |
| Peças no kit:          | 19                      |

### Constituído por

| Artigo-N.º | Número | Artigo   | Preço de varejo recomendado:<br>(excl. IVA) |
|------------|--------|--|---|
| 400.0342   | 1 x    | Pino de ajuste de cambota, 223 mm                    | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0343   | 1 x    | Pino de rotação de veios de excêntricos, 125 mm      | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0344   | 1 x    | Placa de bloqueio do volante do motor, 150 mm        | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0345   | 1 x    | Ferramenta de alinhamento de veios de excêntricos B1 | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0346   | 1 x    | Ferramenta de alinhamento de veios de excêntricos B2 | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0347   | 1 x    | Ferramenta de alinhamento de veios de excêntricos A1 | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0348   | 1 x    | Ferramenta de alinhamento de veios de excêntricos A2 | Produto não disponível individualmente      |
| 400.0382   | 6 x    | Parafuso M6x40, 45,0 mm                              | Produto não disponível individualmente      |
| 400.1185   | 6 x    | Anilha M6  | Produto não disponível individualmente      |