

Kit de ferramentas de afinação do motor para Jaguar / Land Rover, 8 peças

Artigo-N.º: 400.0025

EAN: 4042146424711

Preço de varejo recomendado: 739,45 € *




Descrição

- para a reparação profissional do motor
- especial para veículos comandados por correntes
- precisão de ajuste muito elevada
- em mala de aço robusta





Áreas de aplicação / para: Jaguar e Mercedes V8, Sport 4,0 / 3,2 / 4,2 / 3,5, S-Typ, XJ8, XJR, XK8, XKR (< 2010) com motores 4,0 / 4,2 V8 (código do motor: BC / LB / LC / GC / AC / KC / DC / CC / CE / NC / EG / PA / HB / 1B / RB / SB / TB / 3B / PC / NB), Land Rover Discovery3, Range Rover 4,2, Supercharged 4,4 (código do motor: 4PN / 428PS)

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	45
Aplicabilidade:	Jaguar
Comprimento da embalagem mm:	275
Conteúdo da embalagem:	1
Código do motor Audi:	AAS, AAT, ABH, ABP, ABZ, ACK, ADR, AEB, AEC, AEL, AEW, AFB, AFF, AFN, AGA, AGB, AGE, AGN, AGR, AGU, AHC, AHF, AHH, AHK, AJG, AJK, AJL, AJP, AJQ, AKE, AKG, AKH, AKJ, AKN, ALF, ALG, ALH, ALT, ALW, AMB, AMK, AML, AMM, AMU, AMX, ANB, APC, APG, APP, APR, APS,
Código do motor Ford:	AODA, AODB, AODE, CFBA, CSDA, CSDB, DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, FHA, FHD, FHE, FHF, GZ, L1T, L1V, L1W, MHA, MHB, N4JB, QQDA, QQDB, QQDC, Q7DA, SYDA
Código do motor Jaguar:	BC, CC, CE, DC, EC
Código do motor Landrover:	428PS, 448PN
Código do motor Mazda:	L3
Código do motor Mercedes:	BC, DC
Código do motor Seat:	AGN, AJH, AJQ, AMK, APG, APP, AQX, ARY, AUQ, AWC, AYP, BAM, BBU, BJX, BKV, BLZ, BWE, BZG, CFMA, CGPA, CGPB
Código do motor Volkswagen:	AAB, ABF, ACL, ACT, ACV, ADR, AEB, AFB, AFN, AGN, AGP, AGR, AGU, AGX, AHD, AHF, AHH, AHU, AHY, AJA, AJH, AJT, AKN, ALH, ALT, ANB, ANJ, APA, APT, APU, AQA, AQM, ARG, ARZ, ASV, ASY, AUF, AUM, AUQ, AVC, AVR, AWC, AWT, AWY, AXG, AXL, AYC, AYQ, AYY, AZQ, BAU,
Largura da embalagem mm:	185
Peso em g:	3506
Peças no kit:	8



Constituído por

Artigo-N.º	Número	Artigo	Preço de varejo recomendado: (excl. IVA)
400.0026	1 x	 Extrator da polia da correia da cambota (4)	Produto não disponível individualmente
400.0027	1 x	 Pino de retenção da cambota	60,28 € *
400.0028	1 x	 Ferramenta imobilizadora de veios de excêntricos (2), 185 mm	Produto não disponível individualmente
400.0029	1 x	 Tensor de corrente da distribuição, 205 mm	Produto não disponível individualmente