

## 1/4" MASTER Súprava výstružníkov ABS, 8-dielna

Č. výrobku: 150.2410

EAN: 4042146696859

Špeciálna cena: 536,50 € \*




### Popis

- vhodný na čistenie vodiaceho otvoru senzora ABS v kryte kolesového ložiska od hrdze, nečistôt, korózie atď.
- žiadne poškodenie nového senzora vďaka neodbornému zatŕkaniu, vtlačaniu atď.
- zaručuje presnú hodnotu merania vďaka čistému a správne uloženiu nového senzora
- vďaka integrovanému, otočnému špeciálnemu rapkáču s jemným ozubením s rýchlýmennou funkciou je možné len otáčania doprava
- vrátane špirálového vrtáka M10 x 133 mm na vyvítavanie skorodovaných a pripečených senzorov
- s rôznymi pilníkmi
- špeciálna nástrojová oceľ
- v stabilnom plastovom kufríku

**Oblasti použitia / pre:** Audi A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J) / Opel Insignia / Seat Altea + XL, Ibiza, Leon, Toledo3 / Škoda Fabia, Octavia (1Z), Superb (3T), Yeti >2010 / Volkswagen Golf 6 Beetle >2011, Golf 5, Jetta 3 + 4, Passat (3C), Lupo, Polo 9N, Scirocco >2009, Sharan >2010, T5, Tiguan (5N), Touran >2005

### Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	220
Hmotnosť v g:	1570
Materiál 1:	špeciálna nástrojová oceľ
Obsah obalu:	1
Počet dielov v súprave:	8
Výška obalu v mm:	55
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/4"
Šírka obalu v mm:	120



### Pozostávajúci z

Č. výrobku	Počet	Výrobok	Priporočena maloprodajna cena: (bez DPH)
150.2411	1 x	 Výstružník 11x70mm	157,12 € *
150.2481	1 x	 Výstružník 10x150mm	96,95 € *
150.2482	1 x	 Výstružník 14x32mm	105,32 € *
150.2483	1 x	 Výstružník 15x23mm	115,76 € *
150.2484	1 x	 Výstružník 18x23mm	125,15 € *
150.2485	1 x	 Výstružník 18x34mm	130,81 € *
150.2486	1 x	 Vrták na vyvrtávanie senzorov ABS, 10,0 mm	42,45 € *

150.2487

1 x



1/4" CHROMEplus klbová račna

68,24 € \*