



TPMS servisná súprava pre systémy na kontrolu tlaku v pneumatikách 08

Č. výrobku: 149.1008

EAN: 4042146628751

Špeciálna cena: 5,00 € *

Popis

- pre výrobcu VFO
- pri každej výmene pneumatík, resp. servise pneumatík sa musí vymeniť kompletná servisná súprava ventilov daného senzora
- vhodný pre oceľové alebo hliníkové disky

technické údaje:

uťahovací moment matice 8 Nm

Oblasti použitia / pre:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

Referenčné číslo: 72-20-218, TPK66072, 7000K

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm: 66

Hmotnosť v g: 9

Kód OE: TPK66072, 7000K, 72-20-218

Oblasť použitia: Mazda

Obsah obalu: 1

Výška obalu v mm: 20

Šírka obalu v mm: 23