



Injektor-Befestigungsschrauben-Reparatur-Satz für Mercedes CDI, 9-tlg

Artikel-Nr.: 405.0800
EAN: 4042146768846
UVP: 513,13 € *

Beschreibung

- ideal geeignet zum Ausbohren von ab- oder ausgerissenen Injektor-Befestigungsschrauben
- einfache und anwenderfreundliche Reparaturmethode
- ermöglicht die Reparatur des beschädigten M6 x 1,0 Befestigungsschraubengewindes
- Entfernen des Ventildeckels und Dichtung entfällt
- inklusive Bohrer, Zentrierwerkzeug und Gewindehülsen
- hohe Zeit- und Kostenersparnis
- in stabilem Kunststoffkoffer







Anwendungsgebiete / für:
Mercedes CDI Motoren

Eigenschaften

Anwendungsbereich: Mercedes
Gewicht [g]: 464
Teile im Satz: 9
Verpackungsbreite mm: 164
Verpackungshöhe mm: 55
Verpackungslänge mm: 221



Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | Artikel | Listenpreis (exkl. MwSt.) |
|-------------|--------|--|---------------------------|
| 405.0801 | 1 x |  Zentrierwerkzeug | 33,51 € * |
| 405.0802 | 1 x |  Spiralbohrer 6 mm | 167,44 € * |
| 405.0803 | 1 x |  Stufenbohrer M8 | 175,81 € * |
| 405.0804 | 1 x |  Gewindeschneider M8 | 62,89 € * |
| 405.0806 | 1 x |  Gewindehülsen-Satz M8, 5-tlg | 71,26 € * |
| 405.0807 | 1 x |  Einschraubhilfe | 31,10 € * |