



Комплект монтажни инструменти за уплътнителен фланец с зъбчат диск на импулсен датчик, 8 броя

Артикул № 150.3630

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146702758
Препоръчителна цена на дребно: 727,67 € *

Описание


- за професионален и без повреда монтаж на уплътнителни фланци
- с вграден зъбчат диск на импулсен датчик
- точно регулиране на зъбчатия диск на импулсния датчик – прецизен сигнал от датчика
- Отпадат допълнителните работи с евентуално ново разглобяване на скоростната кутия.
- голяма икономия на време и разходи

Сфери на приложение / за:

Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, бензинови и дизелови двигатели, напр. 1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI BiTDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 SDI, 2.0 DI-D, 2.0 TDI Quattro bei **Audi** (A1, A2, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT), **Volkswagen** (Amarok, Beetle, Caddy, Eos, Polo, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran), **Seat** (Alhambra, Altea, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo), **Škoda** (Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti) und **Mitsubishi** (Grandis, Outlander)

Свойства

Височина на опаковката mm: 168
Дължина на опаковката mm: 177
Съдържание на опаковката: 1
Тегло в g: 1830
Части в комплекта: 8
Широчина на опаковката mm: 163



Състои се от

Артикул №	Брой	Артикул	Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.)
150.3631	1 x	 Корпус с центриращ дорник	717,38 € *
150.3632	1 x	 Щифт фиксиращ, Ø 3,5 mm	9,11 € *
150.3633	1 x	 Фланец с шпиндел и гайка за 150.3630	99,17 € *
150.3653	2 x	 Палец направляващ, Ø 10 mm	7,56 € *
150.3654	3 x	 Палец направляващ, Ø 6 mm	137,34 € *