



## Комплект екстрактори за болтовете на направляващи планки, 5 броя

Артикул № 700.1135

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146612606

Препоръчителна цена на дребно: 155,14 € \*

### Описание






- за лесно изваждане на болта на направляващата планка на веригата
- за ремонт без демонтиране на радиатора
- включително разтегателен и адапторен болт
- специална инструментална стомана

### Свойства

Височина на опаковката mm:	60
Дължина на опаковката mm:	132
Материал 1:	специална инструментална стомана
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	580
Части в комплекта:	5
Широчина на опаковката mm:	221



### СЪСТОИ СЕ ОТ

Артикул №	Брой	Артикул	Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.)
700.1136	1 x	 Основен модул на екстрактор	119,45 € *
700.1137	1 x	 Болт разтегателен, M8 x 30 mm	6,62 € *
700.1138	1 x	 Болт разтегателен, M6 x 60 mm	12,28 € *
700.1139	1 x	 Болт разтегателен, M8 x 60 mm	11,34 € *
700.1141	1 x	 Шайба адапторна	7,56 € *