



Set za servisiranje ABS senzora, 2-dijelni

Br. artikla: 150.1980

EAN: 4042146308158

Preporučena maloprodajna cijena: € 304,65 *

Opis

- odgovara za čišćenje rupe za vođenje ABS senzora u kućište ležaja točka od rđe, prljavštine, korozije itd.
- bez oštećenja novog senzora uslijed nestručnog udaranja, pritiskanja itd.
- osigurava preciznu mjernu vrijednost pomoću čistog i korektnog smještanja novog senzora
- uslijed integrisanog, savitljivog, fino nazubljenog specijalnog ključa moguće okretanje samo na desnu stranu
- specijalni čelik za alate

Svojstva

Dužina pakovanja mm: 200

Visina pakovanja mm: 53

dijelovi u setu: 2

materijal1: specijalan čelik za alat

težina u g: 415

Širina pakovanja mm: 90



Sastoji se od

Br. artikla	Količina	Artikl	Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a)
150.1981	1 x	 Razvrtač za ABS-senzore sa podesivim ključem, Ø 10,0 mm	€ 242,79 *
150.1984	1 x	 Specijalna burgija, Ø 8,0 mm	€ 83,68 *