

## 1/4" MASTER Juego de escariadores ABS, 8 pzs

Referencia: 150.2410

EAN: 4042146696859

Precio de promoción: 536,50 € \*




### Descripción

- Apto para la limpieza del orificio de guía del sensor de ABS en la carcasa del rodamiento de rueda, para eliminar óxido, suciedad, corrosión, etc.
- Evita daños en un sensor nuevo a causa de impactos o presiones indebidos, etc.
- Garantiza un valor de medida exacto, con el nuevo sensor asentado limpiamente en la posición correcta
- Con la carraca especial integrada orientable y con dentado de precisión y función de cambio rápido solo es posible el giro a derechas
- Con broca especial M10 x 133 mm para taladrar sensores corroídos y atascados
- Con distintos escariadores
- Acero especial para herramientas
- En un resistente maletín de plástico








**Áreas de aplicación / para:** Audi A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J) / Opel Insignia / Seat Altea + XL, Ibiza, Leon, Toledo3 / Škoda Fabia, Octavia (1Z), Superb (3T), Yeti >2010 / Volkswagen Golf 6 Beetle >2011, Golf 5, Jetta 3 + 4, Passat (3C), Lupo, Polo 9N, Scirocco >2009, Sharan >2010, T5, Tiguan (5N), Touran >2005

### Características

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Altura de paquete mm:           | 55                               |
| Anchura de paquete mm:          | 120                              |
| Contenido del paquete:          | 1                                |
| Cuadrado conductor en pulgadas: | 1/4"                             |
| Longitud de paquete mm:         | 220                              |
| Material1:                      | Acero especial para herramientas |
| Peso en g:                      | 1570                             |
| Piezas del juego:               | 8                                |



**Se compone de**

| Referencia | Cantidad | Artículo   | Precio de venta recomendado:<br>(excl. IVA.) |
|------------|----------|--|--|
| 150.2411   | 1 x      |  Escariador 11x70 mm                          | 157,12 € *                                   |
| 150.2481   | 1 x      |  Escariador 10x150 mm                         | 96,95 € *                                    |
| 150.2482   | 1 x      |  Escariador 14x32 mm                          | 105,32 € *                                   |
| 150.2483   | 1 x      |  Escariador 15x23 mm                          | 115,76 € *                                   |
| 150.2484   | 1 x      |  Escariador 18x23 mm                          | 125,15 € *                                   |
| 150.2485   | 1 x      |  Escariador 18x34 mm                          | 130,81 € *                                   |
| 150.2486   | 1 x      |  Broca para escariar sensores de ABS, 10,0 mm | 42,45 € *                                    |

\* Los precios indicados no incluyen el IVA vigente.  
 Venta sólo a través de revendedores registrados.

150.2487

1 x



Carraca articulada CHROMEplus

68,24 € \*