



## Juego de servicio para sistemas TPMS de control de presión de neumáticos 08

Referencia: 149.1008

EAN: 4042146628751

Precio de promoción: 5,00 € \*

### Descripción

- Para la marca VDO
- Con cada cambio de neumáticos o servicio de neumáticos es necesario cambiar el juego de válvula completo del sensor
- Apto para llantas de acero y de aluminio

### Datos técnicos:

Par de apriete de tuerca 8 Nm

### Áreas de aplicación / para:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

Referencia: 72-20-218, TPK66072, 7000K

### Características

Altura de paquete mm:	20
Anchura de paquete mm:	23
Contenido del paquete:	1
Código OE:	TPK66072, 7000K, 72-20-218
Longitud de paquete mm:	66
Peso en g:	9
Ámbito de aplicación:	Mazda