



Juego de servicio de sensores de ABS, 2 pzs

Referencia: 150.1980

EAN: 4042146308158

Precio de venta recomendado: 304,65 € *

Descripción



- Apto para la limpieza del orificio de guía del sensor de ABS en la carcasa del rodamiento de rueda, para eliminar óxido, suciedad, corrosión, etc.
- Evita daños en un sensor nuevo a causa de impactos o presiones indebidos, etc.
- Garantiza un valor de medida exacto, con el nuevo sensor asentado limpiamente en la posición correcta
- Con la llave especial integrada orientable y con dentado de precisión, solo es posible el giro a derechas
- Acero especial para herramientas

Características

Altura de paquete mm:	53
Anchura de paquete mm:	90
Longitud de paquete mm:	200
Material1:	Acero especial para herramientas
Peso en g:	415
Piezas del juego:	2



Se compone de

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
150.1981	1 x	 Escariador para sensores de ABS con carraca en ángulo, Ø 10,0 mm	242,79 € *
150.1984	1 x	 Broca especial, Ø 8,0 mm	83,68 € *