

TPMS-huoltosarja rengaspaineen ohjausjärjestelmiä varten 08

Tuotenro: 149.1008
EAN: 4042146628751
Special Hinta: 5,00 € *



Kuvaus

- valmistaja VDO
- jokaisessa renkaanvaihdossa tai -huollossa anturin venttiilihuoltosarja on vaihdettava kokonaan
- sopii teräs- ja alumiinivanteille

Tekniset tiedot:

käynnistysvääntömomentin mutteri 8 Nm

Käyttökohteet / tarkoitettu:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

Viitenumero: 72-20-218, TPK66072, 7000K

Ominaisuudet

Käyttökohteet::	Mazda
OE-koodi:	TPK66072, 7000K, 72-20-218
Paino g:	9
Pakkauksen korkeus mm:	20
Pakkauksen leveys mm:	23
Pakkauksen pituus mm:	66
Pakkauksen sisältö:	1