



Clé à douille 1/2" pour joints d'étanchéité d'huile sur boîtiers de direction pour Fuso, Ø 60 mm

No de l'article : 460.4415

EAN : 4042146758625

Prix de détail recommandé: 124,91 € *

Description

- idéal pour serrer ou détacher les écrous lors du remplacement de joints d'étanchéité d'huile sur boîtiers de direction
- empêche les dommages
- Carré d'entraînement selon DIN 3121 / ISO 1174
- Grande exactitude
- Version renforcée
- Traction précise au couple près
- En acier spécial

Domaines d'utilisation / pour : Fuso Canter 3,5 t

Caractéristiques

Carré d'entraînement en pouce:	1/2"
Contenu (QPKI):	1
Diamètre d'embout en mm:	5.5
Diamètre d'embout interne en mm D3:	19
Diamètre extérieur D1 en mm:	60
Diamètre intérieur D2 en mm:	38
Hauteur de l'emballage en mm:	100
Hauteur en mm:	65
Largeur de l'emballage en mm:	99
Longueur de l'emballage en mm:	108
Matière:	Outil en alliage spécial
Nombre d'embouts:	4
Poids en g:	962
Utilisation (marque):	Fuso

