


## Douilles à chocs pour jantes Aluminium, extra-longues

No de l'article : 515.2040

EAN : 4042146166628

Prix promotionnel: 29,00 € \*




### Description

- Montage / démontage spécial de roue
- 6 pans
- Carré d'entraînement selon DIN 3121 / ISO 1174
- Version extra-longue
- Pour actionnement de machines
- Revêtement plastique pour ne pas endommager les jantes Aluminium
- Revêtement plastique échangeable
- codage couleur d'après la taille
- Chrome-Molybdène

### Caractéristiques

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Carré d'entraînement en pouce:</b>   | 1/2"                             |
| <b>Contenu:</b>                         | 1                                |
| <b>Couleur:</b>                         | Bleu                             |
| <b>Dimension D1:</b>                    | 28.0                             |
| <b>Dimension D2:</b>                    | 30.0                             |
| <b>Hauteur de l'emballage en mm:</b>    | 40                               |
| <b>Largeur de l'emballage en mm:</b>    | 37                               |
| <b>Longueur de l'emballage en mm:</b>   | 167                              |
| <b>Longueur totale L en mm:</b>         | 150.0                            |
| <b>Matériel 1:</b>                      | Acier Chrome Molybdène extra-fin |
| <b>Norme:</b>                           | ISO 1174, DIN 3121               |
| <b>Poids en g:</b>                      | 600                              |
| <b>Profil 1:</b>                        | 6 pans                           |
| <b>Profondeur T en mm:</b>              | 31.0                             |
| <b>Protections ABS de remplacement:</b> | 515.2045                         |
| <b>Taille de la clé en mm:</b>          | 17,0                             |



## Pièces de rechange

| No de l'article | Quantité | Article                          | Prix de détail recommandé:<br>(hors TVA.) |
|-----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 515.2045        | 1 x      | Remplacement de revêtement, 17mm | 2,50 € *                                  |

