



## ABS szenzor-szervizkészlet, 2 részes

Cikk-sz.: 150.1980

EAN: 4042146308158

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 304,65 € \*

### Leírás

- Alkalmas a kerékcsapágy-házban lévő ABS szenzor vezetőfuratának rozsdától, szennyeződéstől, korróziótól stb. való megtisztításához
- Az új szenzor szakszerűtlen beütés, benyomás stb. miatt nem sérül
- Az új szenzor tiszta és megfelelő elhelyezkedésének köszönhetően pontos értéket ad
- A beépített, lehajtható, a legfinomabban fogazott speciális kulccsal csak jobbra forgatás lehetséges
- Speciális szerszámacél

### Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	200
Csomagolás magassága mm-ben:	53
Csomagolás szélessége mm-ben:	90
Súly g:	415
alkatrészek készletben:	2
anyag1:	speciális szerszámacél



### A következőkből áll:

Cikk-sz.	Mennyiség	Cikk	Ajánlott kiskereskedelmi ár: (Áfa nélkül)
150.1981	1 x	Dörzsár lehajtható racsnis karú ABS-szenzorokhoz, Ø 10,0 mm	242,79 € *
150.1984	1 x	Speciális fúró, Ø 8,0 mm	83,68 € *