



TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 05

Artikelnr.: 149.1005
EAN: 4042146628737
Speciale prijs: € 5,00 *

Beschrijving

- bij elke bandenwissel resp. bandenservice moet de complete ventielserviceset van de sensor vervangen worden,
- geschikt voor stalen resp. aluminium velgen

Technische gegevens:

Aanhaalmoment moer 4 Nm

Toepassingsgebieden / voor:

Hyundai: i40 (VF)

Eigenschappen

Gewicht in g: 3
Inhoud verpakking: 1
Lengte mm:
Toepassing: Hyundai
Verpakkingsbreedte mm: 26
Verpakkingshoogte mm: 20
Verpakkingslengte mm: 67