



TPMS serviceset voor bandenspanningscontrolesystemen 09

Artikelnr.: 149.1009
EAN: 4042146628768
Speciale prijs: € 5,00 *

Beschrijving

- voor fabrikant VDO
- bij elke bandenwissel resp. bandenservice moet de complete ventielserviceset van de sensor vervangen worden,
- geschikt voor stalen resp. aluminium velgen

Technische gegevens:

Aanhaalmoment moer 8 Nm

Toepassingsgebieden / voor:

Kia: Carens, Cee'd, Cee'd SW, Opima, Pro Cee'd, Sorento, Soul 1.6 CVVT, Venga

Hyundai: i20, i30, Santa Fe

Referentienummer: 72-20-217, TPK66071

Eigenschappen

Gewicht in g: 8
Inhoud verpakking: 1
OEM-code: TPK66071, 72-20-217
Toepassing: Hyundai, Kia
Verpakkingsbreedte mm: 41
Verpakkingshoogte mm: 20
Verpakkingslengte mm: 71