


## Serviceset voor TPMS bandenspanning- controlesystemen 32

Artikelnr.: 149.1032  
EAN: 4042146628997  
Speciale prijs: € 8,00 \*



### Beschrijving

- voor fabrikant VDO
- bij elke bandenwissel resp. bandenservice moet de complete ventielserviceset van de sensor vervangen worden,
- geschikt voor stalen resp. aluminium velgen

### Technische gegevens:

Aanhaalmoment moer 8 Nm

### Toepassingsgebieden / voor:

**Volvo:** C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70

**Renault:** Laguna III, Latitude, Megane, Scenic III, SX4

**Ford:** Galaxy, Mondeo IV, S-Max

**Chrysler:** 5, 300, Grand Voyager, Sebring, Voyager

**Dodge:** Avenger, Caliber, Dakota, Journey, Nitro, Ram Series Pickup

**Jeep:** Commander, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler

**Land Rover:** Discovery (TG1C), Evoque (TG1C), Free Lander (TG1C), Free Lander 2 (TG1C), Range Rover (TG1C), Range Rover Vogue (TG1C), Range Sport V8 SC (TG1C), Range V8 S.C. (TG1C)

**Jaguar:** F-Type (TG1C), X-Type (TG1C), XF (TG1C), XFR (TG1C), XJ X350 (TG1C), XK New (TG1C), XKR (TG1C)

**Hyundai:** i20, i30, i30SW, ix20

**Kia:** Cee'd SW, Optima, Pro Cee'd, Sorento, Soul 1.6 CVVT, Venga

**Mazda:** 2, 3, 5, 6, CX-5, CX-7, MX-5, MX-5 Roadster C

Referentienummer: 72-20-403, TPK43171

### Eigenschappen

**Gewicht in g:** 7  
**Inhoud verpakking:** 1  
**OEM-code:** TPK43171, 72-20-403  
**Toepassing:** Volvo, Renault, Ford, Chrysler, Jaguar, Hyundai  
**Verpakkingsbreedte mm:** 20  
**Verpakkingshoogte mm:** 16  
**Verpakkingslengte mm:** 73

