


## Serviceset voor TPMS bandenspanning- controlesystemen 33

Artikelnr.: 149.1033  
EAN: 4042146629000  
Speciale prijs: € 8,00 \*



### Beschrijving

- voor fabrikant VDO
- bij elke bandenwissel resp. bandenservice moet de complete ventielserviceset van de sensor vervangen worden,
- geschikt voor stalen resp. aluminium velgen

#### Technische gegevens:

Aanhaalmoment moer 8 Nm

#### Toepassingsgebieden / voor:

**Jaguar:** X-Type, XF, XJ (X350) Limousine, XK New

**Land Rover:** Discovery, Evoque, FreeLander, Range Rover

**Mazda:** 3, 5, 6, CX7, MX5

Referentienummer: TPK43211

### Eigenschappen

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Gewicht in g:          | 9                         |
| Inhoud verpakking:     | 1                         |
| OEM-code:              | TPK43211                  |
| Toepassing:            | Jaguar, Land Rover, Mazda |
| Verpakkingsbreedte mm: | 23                        |
| Verpakkingshoogte mm:  | 20                        |
| Verpakkingslengte mm:  | 61                        |

