



Verstuiver-bevestigingsboutreparatieset voor Mercedes CDI, 9-dlg

Artikelnr.: 405.0800

EAN: 4042146768846

Aanbevolen verkoopprijs: € 513,13 *

Beschrijving

- Ideaal voor het uitboren van afgebroken of uitgescheurde verstuiverbevestigingsbouten
- eenvoudige en gebruiksvriendelijke reparatiemethode
- Maakt reparatie van de beschadigde M6 x 1,0 spanboutschroefdraad mogelijk
- Verwijderen van kleppendecksel en pakking is overbodig
- Inclusief boor, centreergereedschap en schroefdraadhulzen
- hoge tijd- en kostenbesparing
- in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden / voor:
Mercedes CDI-motoren

Eigenschappen

Delen in set: 9
Gewicht in g: 464
Toepassing: Mercedes
Verpakkingsbreedte mm: 164
Verpakkingshoogte mm: 55
Verpakkingslengte mm: 221



Bestaande uit

Artikelnr.	Aantal		Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
405.0801	1 x		Centreergereedschap	€ 33,51 *
405.0802	1 x		Spiraalboor 6 mm	€ 167,44 *
405.0803	1 x		Getrapte boor M8	€ 175,81 *
405.0804	1 x		Schroefdraadtap M8	€ 62,89 *



405.0806	1 x		Schroefhulsset M8, 5-dlg	€ 71,26 *
405.0807	1 x		Inschroefhulp	€ 31,10 *