



Zest do serwisowania czujników ABS 2-szt

Nr artykułu.: 150.1980

EAN: 4042146308158

Zalecana cena detaliczna: 304,65 € *

Opis



- odpowiedni do czyszczenia otworów sensorów ABS w obudowie łożyska koła z rdzy, brudu, korozji itd.
- brak uszkodzeń nowych sensorów w wyniku nieodpowiedniego dopicia, docisku itd.
- gwarantuje dokładne wartości pomiarów dzięki dokładnemu i czystemu położeniu nowego sensora
- dzięki integralnemu, składanemu, specjalnemu kluczowi możliwy tylko obrót w prawo
- specjalna stal narzędziowa

Cechy

Długość opakowania mm:	200
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Szerokość opakowania mm:	90
Waga w g:	415
Wysokość opakowania mm:	53
części w zestawie:	2



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
150.1981	1 x	 Rozwiertak dla czujników ABS z wygiętym pokrętkiem zapadkowym, Ø...	242,79 € *
150.1984	1 x	 Wiertło specjalistyczne, Ø 8,0 mm	83,68 € *