



Kit de reparação para parafusos de fixação do injetor para Mercedes CDI, 9 peças

Artigo-N.º: 405.0800

EAN: 4042146768846

Preço de varejo recomendado: 513,13 € *

Descrição

- perfeito e adequado para perfurar parafusos de fixação do injetor arrancados
- método de reparação simples e amigável ao utilizador
- possibilita a reparação de rosca de fixação M6 x 1,0 danificadas
- remoção da tampa da válvula e junta deixa de ser necessária
- incluindo broca, ferramenta de centragem e bocais roscados
- elevada poupança de tempo e custos
- em mala de plástico robusta







Áreas de aplicação / para: Motores CDI da Mercedes

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	55
Aplicabilidade:	Mercedes
Comprimento da embalagem mm:	221
Largura da embalagem mm:	164
Peso em g:	464
Peças no kit:	9



Constituído por

Artigo-N.º	Número	Artigo	Preço de varejo recomendado: (excl. IVA)
405.0801	1 x	 Ferramenta de centragem	33,51 € *
405.0802	1 x	 Broca helicoidal 6 mm	167,44 € *
405.0803	1 x	 Broca escalonada M8	175,81 € *
405.0804	1 x	 Tarraxa M8	62,89 € *
405.0806	1 x	 Kit de bocais roscados M8, 5 peças	71,26 € *
405.0807	1 x	 Auxiliar de enroscar	31,10 € *