



set de service TPMS pentru sistemele de control a presiunii din anvelope 08

Nr. articol: 149.1008
EAN: 4042146628751
Preț special: 5,00 € *

Descriere

- pentru valve VDO
- la fiecare schimbare a cauciucurilor respectiv, servisare a cauciucurilor trebuie schimbat tot setul de service pentru valvă al senzorilor
- adecvat pentru jantele din oțel respectiv, din aluminiu

date tehnice:

cuplu de strângere piuliță 8 Nm

Domenii de utilizare / pentru:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

număr de referință: 72-20-218, TPK66072, 7000K

proprietăți

Domeniu de utilizare: Mazda
Lungime ambalaj mm: 66
Lățime ambalaj mm: 23
cod OE: TPK66072, 7000K, 72-20-218
conținutul ambalajului: 1
greutate în g: 9
Înălțime ambalaj mm: 20