



TPMS lastik hava basıncı kontrol sistemleri için servis seti 08

Ürün No.: 149.1008
EAN: 4042146628751
Özel Fiyat: 5,00 € *

Açıklama

- Üretici firma VDO için
- her lastik değişiminde veya lastik servisinde, sensörün komple supap servis seti değiştirilmelidir
- çelik veya alüminyum jantlar için uygundur

Teknik bilgiler:

Somun sıkma torku 8 Nm

Uygulama alanları / için:

Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5

Referans numarası: 72-20-218, TPK66072, 7000K

Özellikler

Ağırlık, g:	9
OE kodu:	TPK66072, 7000K, 72-20-218
Paket genişliği mm:	23
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	66
Paket yüksekliği mm:	20
Uygulama alanı:	Mazda